



安徽中基电池箔科技有限公司 渗漏/泄漏风险辨识与管理计划一览表

序号	作业活动	渗漏/泄漏风险源	可能导致的事故/ 污染	判别 依据 (I-V)	风险等级				现有控制措施	备注
					后果	暴露	可能性	风险值		
1	油品运输和搬运过程	搬运车辆野蛮作业；行驶速度过快，致使油桶跌落造成泄漏	火灾；土壤污染	V	1	1	2	2	4	1. 加强安全教育，按照规定的速度行驶； 2. 使用吸附棉或者其他收集措施进行收集。
2	熔炼燃烧	天然气泄漏	火灾；爆炸	V	3	3	3	27	4	1. 依据操作指引严格操作； 2. 安装泄漏报警探测器并确保完好有效； 3. 天然气公司人员定期检查管道和压力表。
3	危废储存	危废渗液	土壤污染；水体污染	V	3	3	3	27	4	1. 严格执行危险废弃物的运输、储存管理制度； 2. 及时委托有资质单位处理危险废弃物； 3. 危废仓库在设计与施工过程中，增加防渗材料
4	化学品入库	化学品入库过程泄漏	火灾；腐蚀；土壤污染	V	1	3	1	3	4	1. 检验供货方相应资质； 2. 定点卸货，转运至仓库； 3. 使用吸附棉或者其他收集措施进行收集。
5	危废转移	危险废物转运过程泄漏	火灾；腐蚀；土壤污染	V	6	1	1	6	4	1. 处置单位提供相应资质证明； 2. 提供作业流程处理工艺； 3. 处置公司建立和实施泄漏应急处理预案。

编制：

审核：



日期：2023年1月1日